



**Telecomunicaciones
CONATEL**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM

GEAD-387/2025


PARA: Lic. Lorenzo Saucedo Calix
Comisionado Presidente de CONATEL

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo

FECHA: 20 de Junio del 2025

ASUNTO: Lo descrito



Comisionado Presidente:


Sirva el presente, para informarle acerca de la situación actual del elevador de la institución el cual presento fallas en su funcionamiento, esto debido al derramamiento de agua encima de la cabina lo que lo obliga a quedar fuera de servicio.

Esto según lo reportado por la Empresa OTIS, del cual le adjunto copia.

Sin más a que referirme, me suscribo de usted.

Atentamente,





Elevadores Otis, S. DE R.L. DE C.V.
SUCURSAL HONDURAS

ORDEN DE SERVICIO N° 40248

Edificio Plaza Guijarros, 1er. Nivel
PBX: 2221-3648/49/50/70, FAX: 2221-3671
Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE TRABAJO N°

Tegucigalpa

San Pedro Sula

N° ELEVADOR	540.0053	MARCA	ENOR	MANTENIMIENTO	
CLIENTE	Conatel	TEL:		PREVENTIVO	
DIRECCION	col. Modelo			CORRECTIVO	
FECHA	20/6/25	HORA DE ENTRADA		EMERGENCIA	☒
		HORA DE SALIDA		CONTRATO N°	

TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
1.	ILUMINACIÓN EN EL CUARTO DE MAQUINAS	()	17.	SEGURIDADES	()
2.	MAQUINAS DE TRACCIÓN	()	18.	CORREDIZAS O RODOS DE CABINA Y CONTRAPESO	()
3.	POLEA DE TRACCIÓN Y POLEA DE DESVÍO	()	19.	APARATO DE SEGURIDAD	()
4.	FRENO (EMBOLO, PASTILLAS, ARTICULACIONES)	()	20.	INDUCTORAS, MAGNETOS, RECEPTORES / EMISORES	()
5.	MOTOR DE TRACCIÓN	()	21.	GUIAS, RIELES Y BRAQUETS	()
6.	REGULADOR DE VELOCIDAD / GOBERNADOR	()	22.	CONTRAPESO	()
7.	FUSIBLE Y CONECCIONES	()	23.	LIMITES DE SEGURIDAD Y DE CURSO (BANDERAS)	()
8.	RELES, CONTRACTORAS / MINICONTRACTORAS	()	24.	CABLES Y CADENAS DE COMPENSACION	()
9.	PUGAS DE ACEITE Y NIVELES DE ACEITE	()	25.	CABLES DE TRACCION	()
10.	POLEA DE REGULADOR DE VELOCIDAD Y COMPRESIÓN	()	26.	CIERRES HIDRAULICOS	()
11.	ILUMINACIÓN CABINA	()	27.	CIERRES ELECTROMECANICOS, TRINCO Y/O CHAPAS	()
12.	TECHO, PISO, PASAMANOS Y PANELES DE CABINA	()	28.	PUERTA, RODOS, DISPOSITIVOS DE ARRASTRE, GUIAS	()
13.	BOTONERAS Y SEÑALIZACIÓN DE CABINAS Y PASILLO	()	29.	AMORTIGUADORES	()
14.	OPERADOR PUERTA	()	30.	PIT	()
15.	OJOS ELECTRÓNICOS, FOTOCELDAS	()	31.	DUCTO	()
16.	PUERTA DE CABINA Y REGLAS DE SEGURIDAD	()			

- I (INSPECCIÓN) ☒
A (AJUSTE)
C (LUBRICACIÓN)
L (LIMPIEZA)

AUTORIZAMOS A ELEVADORES OTIS A EJECUTAR LOS SERVICIOS Y SUSTITUCIONES DE LAS PIEZAS MENCIONADAS, EFECTUANDO EL PAGO AL CONTADO EN LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

FACTURAR

GARANTIA

CONFIRMAMOS LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUSTITUCIONES DE LOS REPUESTOS MENCIONADOS

OBSERVACIONES:

Se atendió llamado de emergencia para restablecer el ascensor que había quedado fuera de servicio debido al derramamiento de agua encima de cabina. No se pudo restablecer debido a que todavía tenía agua en el operador y en el C.O.P. (botonera dentro de cabina) se procedió a sacar el agua y hacer una limpieza a las targetas y chis. Todavía está húmedo y

NOMBRE DEL CLIENTE:

NOMBRE DEL TÉCNICO: queda fuera de servicio

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: CONTABILIDAD

TRIPLICADO: ARCHIVO